

Fasády historických objektů – žádosti 2021

Č.p. 2 v nároží ul. Masarykova x 5. května





Současný stav



ULICE K NÁDRAŽÍ



Historická fotografie



jučasný stav fasád




ul. 5 května



ul. Masarykova

Poznámky

- všechny příčky a rámy prvků (okna, dveře) jsou v technických stavech za předpokladu bezvadnosti prvků
- všechny prvkové prvky jsou dostatečně pevně a rovnoměrně nabití a jejich prvky rovněž na stavě
- v případě výměny rámu nebo prvků (okna, dveře) je třeba dbát na jejich technickou a estetickou úroveň
- při provádění staveb je třeba provést výměnu střešních řídků na střešních úrovních jednotlivých podlaží
- řada prvků střešního systému je třeba provést výměnu střešních řídků na střešních úrovních jednotlivých podlaží




veškeré střešní prvky
budou opraveny a nahrazeny
střešní řídky budou nahrazeny
střešní řídky budou nahrazeny

MACEK ARCHITEKTURA STAVBA	Ing. Petr Machek Československá 199, 396 01 Píseň tel. 382 202 675 macek.arch@seznam.cz	21 190	0	20	4,00	6,0
Stavební úpravy bytového domu čp. 2 v Humpolci						
Stavba	Objekt: Bytový dům čp. 2 v Humpolci					
Účel stavby	úprava střešního systému	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stavba	úprava střešního systému	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Průběh dokumentace	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stav	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Stávající stav

úvrh stavebních úprav fasád



ul. 5. května



ul. Masarykova

Poznámky

- všechny prvky fasády (okna, dveře) jsou v technických stavech za předpokladu bezvadnosti prvků
- všechny prvkové prvky jsou dostatečně pevně a rovnoměrně nabití a jejich prvky rovněž na stavě
- v případě výměny rámu nebo prvků (okna, dveře) je třeba dbát na jejich technickou a estetickou úroveň
- při provádění staveb je třeba provést výměnu střešních řídků na střešních úrovních jednotlivých podlaží
- řada prvků střešního systému je třeba provést výměnu střešních řídků na střešních úrovních jednotlivých podlaží



původní řešení

MACEK ARCHITEKTURA STAVBA	Ing. Petr Machek Československá 199, 396 01 Píseň tel. 382 202 675 macek.arch@seznam.cz	21 190	0	20	4,00	6,0
Stavební úpravy bytového domu čp. 2 v Humpolci						
Stavba	Objekt: Bytový dům čp. 2 v Humpolci					
Účel stavby	úprava střešního systému	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stavba	úprava střešního systému	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Průběh dokumentace	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stav	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Návrh obnovy fasády

Č.p.656 na rohu ul.Masarykova x Jiráskova Humpolec



Současný stav



Současný stav




Humpolec. Ulice k vnitřnímu

Původní podoba na historické pohlednici



Historická fotodokumentace

návrh "historické" fasády




Studie proveditelnosti historického řešení na současný stav



LEGENDA:
 M1 - FASÁDNÍ STĚRKA BILÁ BARVA
 M2 - FASÁDNÍ STĚRKA ŠEDÁ BARVA
 M3 - FASÁDNÍ STĚRKA TMAVĚ ŠEDÁ BARVA


POHLED SEVEROZÁPADNÍ
 MĚŘÍTKO_1 : 50

Projekční návrh řešení



LEGENDA:
 M1 - FASÁDNÍ STĚRKA BILÁ BARVA
 M2 - FASÁDNÍ STĚRKA ŠEDÁ BARVA
 M3 - FASÁDNÍ STĚRKA TMAVĚ ŠEDÁ BARVA
 M4 - KAMENNÝ SOJKL

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
 MĚŘÍTKO_1 : 50



LEGENDA:
 M1 - FASÁDNÍ STĚRKA BILÁ BARVA
 M2 - FASÁDNÍ STĚRKA ŠEDÁ BARVA
 M3 - FASÁDNÍ STĚRKA TMAVĚ ŠEDÁ BARVA
 M4 - KAMENNÝ SOKL

POHLED JIHOVÝCHODNÍ
 MĚŘITKO_1 : 50



LEGENDA:
 M1 - FASÁDNÍ STĚRKA BILÁ BARVA
 M2 - FASÁDNÍ STĚRKA ŠEDÁ BARVA
 M3 - FASÁDNÍ STĚRKA TMAVĚ ŠEDÁ BARVA
 M4 - KAMENNÝ SOKL

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
 MĚŘITKO_1 : 50

Projekční návrh řešení

Čp.913 ul.Pražská Humpolec



Současný stav



Exportováno 11. 2. 2021, 17:01 | Věrnost barevných odstínů je závislá na zobrazovacím zařízení či tiskárně, odstín doporučujeme vybrat dle oficiální vzorkovnice.
Powered by COE:ORSTUDIO3 ONI INF



03_RD_Stojan

DE50 development, s.r.o.
Křižáčkova 2697/70, 612 00 Brno
Czech Republic
www.desp.cz



Fasáda
PCI 353

Návrh

